

296


San Martino in Rio	
data	8 8 97
rilevatore	CALAN

Indagini PRG - patrimonio rurale

1. identificazione edificio	
numer. indagine	151
località	
toponimo	Centro Stiole
via	Robiera / Tassarola

famiglie res.		abitanti res.	

2. stralcio planimetrico



3. caratteristiche dimensionali		abit. / non ab.		unità immobiliari	
n. piani f.t.	2/3	piani interrati/box	sottotetti	altezza presunta	U.I.
sup. fondiaria		sup. coperta	indice fond	rapporto copert.	vol.

4. descrizione tipologica dell'edificio

Tipo	datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità **	destinazione d'uso ***
	1700 - 1800 (?)	B	M	Bar / agricolo / abitazione / parcheggi

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere  
 \*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/  
 \*\*\* destinazione d'uso : A=abitazione rurale/C=civile abitazione/V=casa per vacanze/N=non utilizzato

### 5. descrizione tipologica degli annessi

Tipo	datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità ** o incongruità	destinazione d'uso ***
stalla				
stalla-fienile				
barchessa				
porcilaia				
caseificio				
magazzino				
deposito macchinari				
pozzo				
ingrasso al podere				
forno				

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

\*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/incongruo

\*\*\* destinazione d'uso : A=uso agricolo/N=non utilizzato/U=altro uso (specificare)

### 6. descrizione tipologica del complesso

Tipo	datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità **
complesso a corte			
ad elementi giustapposti			
ad elementi separati			
cascina			

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

\*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/

### 7. stato di conservazione delle strutture

coperture	B
murature	B
solai	
scala	
portico	

stato di conservazione:

B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

### 8. stato di conservazione delle finiture

intonaci	M
serramenti	B
infissi	B
gronde	B



11. aia/corte







