



- Lesione (vedi CME alla voce cuci-scuci)
 - Limite intervento
 - cuciture armate
- Riparazione a cuci scuci di lesioni su muratura di laterizio attraverso: la demolizione dei lembi di stucco; la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo; la ricostruzione della continuità muraria preleva; la formazione dei necessari ammassamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente; posto in opera a forza negli ammassamenti e legato con malta (almeno di classe M5) per muratura, quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso la stuccatura e la pulizia delle commessure oltre all'infissamento di barre Ø6 (-600 mm) di acciaio inox AISI 304/316 ad aderenza migliorata Ba50C. In corrispondenza dei corsi di malta e circa in asse con le lesioni da riparare (POS.1) (Vedi Tavola 19)

Mauro Severi Architetto SEVERI ASSOCIATI 42100 Reggio Emilia Via L. Sani 13 tel. 0522 557777		
Progettato Strutture Ing. Giovanni Ragazzi		
Responsabile Unico del Procedimento Fabio Tesi Ingegnere		
Comune di San Martino In Rio		
Progetto Rocca Estense - Sede Municipale Riparazione danni con rafforzamento locale sisma del 20-29/05/2012		
Programma Beni Culturali 2013-2014 - ID 3252		
Titolo elaborato SEZIONI A-A' - Cortile interno Nord SEZIONI B-B' - Cortile interno Sud - progetto		
Scala 1:100		
File		
Disegno di		
Data 04/2014		