

319


<b>San Martino in Rio</b>	
data	1-08-97
rilevatore	CALAN

<b>Indagini PRG - patrimonio rurale</b>
---

<b>1. identificazione edificio</b>	
numer. indagine	1101
località	
toponimo	
via	Gazzola
n. civico	2

famiglie res.		abitanti res.	
	2		

**2. stralcio planimetrico**



**3. caratteristiche dimensionali**

n. piani f.t.	2	piani interrati/box	sottotetti	abit. / non ab.	altezza presunta	unità immobiliari
sup. fondiaria		sup. coperta	indice fond		rapporto copert.	U.I. vol.

**4. descrizione tipologica dell'edificio**

Tipo	datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità **	destinazione d'uso ***
	inizi secolo nel complesso s.c. decorata con nuova costruzione con funzione abitativa	M	A	Deposito
	il proprietario lavora la terra			

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere  
 \*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/  
 \*\*\* destinazione d'uso : A=abitazione rurale/C=civile abitazione/V=casa per vacanze/N=non utilizzato

5. descrizione tipologica degli annessi

Tipo		datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità ** o incongruità	destinazione d'uso ***
stalla					
stalla-fienile	X		M	M	Deposito
barchessa					
porcilaia					
caseificio					
magazzino					
deposito macchinari					
pozzo					
ingrasso al podere					
forno					

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

\*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/incongruo

\*\*\* destinazione d'uso : A=uso agricolo/N=non utilizzato/U=altro uso (specificare)

6. descrizione tipologica del complesso

Tipo		datazione	stato di conservazione dell'edificio *	grado di integrità **	
complesso a corte					
ad elementi giustapposti					
ad elementi separati	X	inizio secolo	M	M	
cascina					

\* stato di conservazione: B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

\*\* grado di integrità: A=alto/M=medio/B=basso/

7. stato di conservazione delle strutture

coperture	B
murature	M
solai	M
scala	M
portico	

stato di conservazione:

B=buona/M=mediocre/C=cattiva/R=rudere

8. stato di conservazione delle finiture

intonaci	C
serramenti	C
infissi	C
gronde	B

9. caratteri architettonici

	congruo	incongruo	descrizione (tipo, materiali, forma)
portale			
porta carraia			
aperture p.t.	X		
aperture piani sup.	X		
aperture sottotetto			
infissi p.t.	X		
infissi piani sup.	X		
oscuramento p.t.	X		
oscuramento piani sup.	X		
intonaci/rivest. p.t.	X		
intonaci piani sup.	X		
sporto coperture	X		
gronde/pluviali	X		
manto coperture	X		
camini		X	
antenne		X	
valutaz. complessiva	X		

10. fotografia/schizzi



11. aia/corte

